



F5636 AAC94

## 1530 Particolari esterni - Portiere e cristalli laterali (1994 - 1998), 5D

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	43 22 236	Finestrino portiera	1994-1996, LH, NLS-USE 4307211	1
1	43 22 244	Finestrino portiera	1994-1996, RH, NLS-USE 4307229	1
1	43 07 211	Finestrino portiera	LH	1
1	43 07 229	Finestrino portiera Note: Cristallo termoassorbente	RH	1
2	43 22 418	Finestrino portiera	1994-1996, LH, NLS-USE 4307252	1
2	43 22 426	Finestrino portiera	1994-1996, RH, NLS-USE 4307260	1
2	43 07 252	Finestrino portiera	LH	1
2	43 07 260	Finestrino portiera Note: Cristallo termoassorbente	RH	1
5	43 22 210	Rotaia di guida	LH	1
5	43 22 228	Rotaia di guida	RH	1
6	79 78 422	Vite		2
7	79 81 954	Rondella		2
8	43 22 475	Guarnizione	LH	1
8	43 22 483	Guarnizione	RH	1
9	43 22 517	Guarnizione	LH	1
9	43 22 525	Guarnizione	RH	1
12	43 22 350	Rotaia di guida	LH	1
12	43 22 368	Rotaia di guida	RH	1
13	79 78 422	Vite		2
14	43 22 491	Guarnizione	LH	1
14	43 22 509	Guarnizione	RH	1
15	43 22 533	Guarnizione	LH	1
15	43 22 541	Guarnizione	RH	1
20	43 22 673	Copertura	LH	1
20	43 22 681	Copertura	RH	1
21	43 22 715	Copertura	LH	1
21	43 22 723	Copertura	RH	1
22	43 22 699	Copertura	LH	1
22	43 22 707	Copertura	RH	1
23	45 50 281	Carter di copertura Note: Ch. --R2025329	LH, NLS-USE 5333174	1
23	45 50 299	Carter di copertura Note: Ch. --R2025329	RH, NLS-USE 5333182	1
23	43 25 130	Carter di copertura Note: Ch. R2025330-- Ch. --V2041741	LH, NLS-USE 5333174	1
23	43 25 148	Carter di copertura Note: Ch. R2025330-- Ch. --V2041741	RH, NLS-USE 5333182	1
23	48 53 297	Carter di copertura Note: Ch. V2041742--	LH, NLS-USE 5333174	1
23	48 53 305	Carter di copertura Note: Ch. V2041742--	RH, NLS-USE 5333182	1
25	43 30 056	Cristallo laterale Note: Ch. --R2014597	LH, NLS-USE 5187596	1
25	43 30 064	Cristallo laterale Note: Ch. --R2014597	RH, NLS-USE 5187604	1
25	45 56 759	Cristallo laterale Note: Ch. R2014598--	1994-1996, LH, NLS-USE 5187596	1
25	45 56 767	Cristallo laterale Note: Ch. R2014598--	1994-1996, RH, NLS-USE 5187604	1
25	43 07 153	Cristallo laterale Note: Cristallo termoassorbente Ch. --R2014597	LH, NLS-USE 5187596	1

## 1530 Particolari esterni - Portiere e cristalli laterali (1994 - 1998), 5D

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
25	43 07 161	Cristallo laterale Note: Cristallo termoassorbente Ch. --R2014597	RH, NLS-USE 5187604	1
25	45 56 775	Cristallo laterale Note: Cristallo termoassorbente Ch. R2014598--	LH, NLS-USE 5187596	1
25	45 56 783	Cristallo laterale Note: Cristallo termoassorbente Ch. R2014598--	RH, NLS-USE 5187604	1
26	73 98 423	Dado		10
27	44 94 357	Deflettore acqua Note: Ch. --R2008305	LH, NLS	1
27	44 94 365	Deflettore acqua Note: Ch. --R2008305	RH, NLS	1
27	45 50 828	Deflettore acqua Note: Ch. R2008306--	LH	1
27	45 50 836	Deflettore acqua Note: Ch. R2008306--	RH	1